

2023 年 12 月 26 日  
日本冶金工業株式会社

## 川崎製造所における溶鋼漏れに関するお知らせ

当社川崎製造所において、新電気炉(以下 E 炉)の操業中に炉内の溶鋼が炉外へ漏出いたしました。  
現時点での判明状況について、以下のとおりお知らせいたします。

### 1 . 発生日時

2023 年 12 月 25 日 ( 月 ) 午前 1 時 20 分頃

### 2 . 発生場所

当社川崎製造所製鋼工場  
( 神奈川県川崎市川崎区小島町 4 番 2 号 )

### 3 . 発生原因および状況

製鋼工場の E 炉において操業中に炉内の溶鋼が炉外のピットに漏出いたしました。

溶鋼漏れの原因につきましては現在調査中です。

人的被害および火災等環境面での被害はありません。

### 4 . 今後の操業

製鋼工場の年内の生産は終了しており、年明け以降は当面既設炉での操業を予定しております。

### 5 . 業績への影響等

E 炉の復旧見込み、および業績に与える影響については現在調査中です。

本件に関するお問い合わせ先

IR・広報部 ( 電話:03-3273-4632 )